

Tilbehør G5-03 E



16 91 00 •



16 90 01



16 90 05




16 40 05



16 92 17 •



ACK081B



16 92 05 •




AL2AI/SP



16 92 16

16 92 15

Reserve dele og forbrugsdele G5-03 E




16 80 10

70 60 30

70 50 20



53 62 10 •



53 62 11 •



16 75 20
16 76 00
16 80 00
16 80 10
16 80 12



63 10 95



61 05 01 •

G5-01/03VC og G5-01/03TW



61 00 21 •
61 00 31 •



52 80 25 •
52 80 28 •



60 10 00 •



60 20 00 •

G5-01/03NC



63 00 10 •



52 80 15
52 80 29



73 10 00



42 20 00



52 60 00 •



17 10 20 •

52 70 00 •

17 10 21 •

52 70 01 •

17 10 22 •

52 70 70 •

17 10 23 •

17 10 24 •

G5-01/03-Passiv



61 00 11 •



11 00 10 •



12 60 00 •

11 00 11 •

11 00 12 •

11 00 13 •

Reserve delsnr.	Beskrivelse	Reserve delsnr.	Beskrivelse	Reserve delsnr.	Beskrivelse
11 00 10 •	Svejskassette med passiv linse i DIN-grad 10 (90 × 110)	16 91 00	Hætte sort/grå	60 10 00 •	Batteriholder
11 00 11 •	Svejskassette med passiv linse i DIN-grad 11 (90 × 110)	16 92 05 •	Beskyttelsesglas til arbejdslys, pk. af 5	63 10 95	Hjelmskal G5-03 E, nr. hovedbøjle
11 00 12 •	Svejskassette med passiv linse i DIN-grad 12 (90 × 110)	16 92 15	Arbejdslyssæt (lys, kabel, holder med kabel og batteri)	60 20 00 •	Batteri CR2450
11 00 13 •	Svejskassette med passiv linse i DIN-grad 13 (90 × 110)	16 92 16	Holder til arbejdslys til svejseskærm til batteri med fastgørelsesdele	61 00 11 •	Speedglas sæt til passiv svejskassette G5-01/03 (DIN-grad 11)
12 60 00 •	Indre beskyttelsesglas til passivt filter	16 92 17 •	Arbejdslys	61 00 21 •	Speedglas svejskassette G5-01/03TW
17 10 20 •	Forstørrelsesglas, styrke +1,0	42 20 00	Batteri CR2032 litium 3V, pk. af 2	61 00 31 •	Speedglas svejskassette G5-01/03VC
17 10 21 •	Forstørrelsesglas, styrke +1,5	52 60 00 •	Ydre beskyttelsesglas (standard), pk. af 10	61 05 01 •	Frontstel G5-01/03
17 10 22 •	Forstørrelsesglas, styrke +2,0	52 70 00 •	Ydre beskyttelsesglas (ridsefast), pk. af 10	63 00 10 •	Speedglas svejskassette G5-03NC
17 10 23 •	Forstørrelsesglas, styrke +2,5	52 70 01 •	Ydre beskyttelsesglas (ridsefast +), pk. af 10	70 50 20	Hovedbøjle med monteringsdele og svedbånd
17 10 24 •	Forstørrelsesglas, styrke +3,0	52 70 70 •	Ydre beskyttelsesglas (varmefast), pk. af 10	70 60 30	Monteringsdele (skruer) til hovedbøjle
16 40 05	Øre- og halsbeskyttelse i læder (3 dele)	52 80 15	Indre beskyttelsesglas, pk. af 5	73 10 00	Batteriholder
16 75 20	Svedbånd, frotté, lilla, pk. af 2	52 80 25 •	Indre beskyttelsesglas, pk. af 5	ACK081B	Genopladeligt batteri
16 76 00	Svedbånd, frotté, pk. af 20	52 80 28 •	Indre beskyttelsesglas anti-dug	AL2AI/SP	Batteriladekabel til ACK081B
16 80 00	Svedbånd, læder	52 80 29	Indre beskyttelsesglas anti-dug, pk. af 5		
16 80 10	Svedbånd i blød bomuld (længde 24 cm), pk. af 2	53 62 10 •	Polstring til hovedbøjle G5-01/03		
16 80 12	Svedbånd i blød bomuld (længde 21 cm), pk. af 2	53 62 11 •	Stor hovedstøtte		
16 90 01	Halsbeskyttelse				
16 90 05	Hovedbeskyttelse i stof				



3M™ Speedglas™ Svejseskærm G5-03 E

G5-03 E Hjelm uden svejsekassette
Reservedelsnr. 63 10 00

G5-03 E Hjelm med svejsekassette
G5-01/03NC
Reservedelsnr. 63 10 10

Kommer du for tæt på din lysbue?

Start med den nemmeste løsning først: Udskift din svejsekassettes ydre beskyttelsesglas oftere!

Hvis du ikke kan se de detaljer, du har brug for at se, så prøv et af vores forstørrelsesglas. De fås i styrke +1,0, +1,5, +2,0, +2,5 og +3,0. Du finder yderligere oplysninger i afsnittet Tilbehør og reservedele for hver hjelm.



3M™ Speedglas™ svejseskærm
G5-03 E bruger flere dele og
komponenter fra vores andre
svejseskærme.